

峰城区发展和改革局 2024 年 1 月 3 至 5 日行政执法信息公示表

执法领域：煤矿安全监管

序号	行政执法类型	执法时间	行政执法对象	查出问题	处理结果	备注
1	行政检查	2024 年 1 月 3 日至 5 日	福兴集团有限公司 福兴煤矿	1. 矿井未建立冲击地压防治岗位安全责任制度、冲击地压事故报告制度，不符合《防治煤矿冲击地压细则》第六条的规定。 2. 南翼 2856 采煤工作面开采自燃煤层，未储备足够数量的封闭防火门的材料，工作面上顺槽防火门墙高度 1.6m，现场防火门板总高度 1.2m，不符合《煤矿安全规程》第二百七十三条的规定。 3. 在南翼 2 煤-910m 平巷掘进工作面防爆蓄电池机车上安装的低浓度甲烷传感器未委托相应资质的检验单位进行检验，不符合《煤矿安全规程》第一百四十一条的规定。 4. 南翼 2 煤-910m 平巷掘进工作面现场使用直径为 600mm 的分风装置、直径为 600mm 和 500mm 的风筒进行接力供风，与作业规程规定不一致，不符合《煤矿安全规程》第一百六十二条和第一百六十四条第(五)项的规定。 5. 安全监控工未每天对南翼 2 煤-910m 平巷掘进工作面防爆蓄电池机车上使用的甲烷传感器进行对照，不符合《煤矿安全规程》第四百九十三条的规定和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2019) 8.4.1。 6. 南翼 2 煤-910m 平巷掘进工作面在用直径为 600mm 的供风风筒未在使用前进行阻燃抗静电性能检测，不符合《煤矿防灭火细则》第四十七条的规定。 7. 2024 年 1 月 4 日早班爆破工孙某尚、瓦斯检查工张某未携带便携式甲烷检测报警仪，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第(一)项。 8. 《采掘工作面地质预报》未对煤尘爆炸危险性、煤层自燃性等地质灾害进行预报，未提出各种地质灾害治理的措施和建议，不符合《煤矿地质工作规定》第五十九条的规定。 9. 《南翼 2 煤-910 平巷掘进工作面地质说明书》未进行涌水量计算，提交时间是 2023 年 6 月 10 日，《南翼 2 煤-910 平巷掘进工作面作业规程》编制时间是 2023 年 6 月 27 日，不符合《煤矿地质工作规定》	责令限 10 日内改正、责令立即排除事故隐患、责令限 15 日内改正、限 15 日内消除事故隐患	

			附录 C 地质说明书编写的主要内容及要求 C.2.1 正文 6 和《煤矿地质工作规定》第八十二条的规定。 10. 《矿井水害事故专项应急预案》缺少发生水害事故时，向周边相邻矿井通报水害险情的相关内容，不符合《煤矿防治水细则》第一百二十七条的规定。 11. 《-750 配电点供电系统图》馈电开关 K-112、K-37 未注明短路保护整定值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值，F-130、F-284、F-283 磁力启动器负荷端未标注电缆型号、电压、截面和长度；《-637 皮带下山段电气设备布置图》皮带电机未标注设备的型号，不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条的规定。 12. -480 电缆桥架的起始端和终点端未与接地网可靠连接，-480 皮带硐室 3#、12#移变本体未两点地线，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）13.2.19（3）、5.12.1（7）。 13. -480 上仓带式输送机斜巷大于 16°，未采取物料下滑、滚落等安全措施，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条的规定和《煤矿用带式输送机 安全规范》（GB22340-2008）4.1。 14. 管子道两根下井高压电缆在拐弯、穿墙两端都未设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条的规定。 15. 机电管理部门未对主、副井提升系统每月组织有关人员至少进行 1 次的全面检查，不符合《煤矿安全规程》第四百条的规定。 16. 空气压缩机未安装断油保护装置或断油信号显示装置，不符合《煤矿安全规程》第四百三十二条第三项的规定。 17. -480 斜巷绞车液压站电机接地连接线截面小于 25mm²，不符合《煤矿安全规程》第四百七十九条的规定。 18. -637 联络巷带式输送机机尾人员跨越处缺少行人过桥，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项和《煤矿用带式输送机 安全规范》（GB22340-2008）4.1 的规定。 19. 矿井通风系统图中通风设施标注不全，未标注 2910 掘进面测风站及 637 回风上山密闭，不符合《煤矿安全规程》第十四条的规定。 20. 2910 采煤工作面回风巷隔爆水棚 1 号、2 号水包水量不足，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）6.5.2.7。 21. -480 总回风巷内有 20m 巷道底鼓变形严重，风速 9.41m/s 超过规程允许风速 8m/s，不符合《煤矿安全规程》第一百三十六条表 5。 22. -480 爆炸物品库，库房一处壁槽储存的炸药量 576kg，超过单个壁槽贮存 400kg 的规定，不符合《煤矿安全规程》第三百三十四条第三款的规定。		
--	--	--	--	--	--

			23. 安全生产责任制矿领导未明确分管单位,矿长职责缺少对培训工作全面负责的内容,《灾害预防与处理计划》缺少矿长审批的职责,不符合《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、《煤矿安全培训规定》(总局第92号令)第四条和《煤矿安全规程》第十二条的规定。 24. 爆炸物品库悬挂的保管员责任制与矿井安全生产责任制不一致,库管员不熟悉本岗位的风险内容,不符合《煤矿安全规程》第四条、《山东省安全生产风险管控办法》第八条。 25. 《北翼2910工作面钻孔设计及安全技术措施》缺安装视频监控监督探放水作业全过程,防治水专业人员对探放水作业关键环节进行现场盯守的要求,不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于开展煤矿水害防治专项整治的通知》(矿安鲁【2023】30号)中“重大水害治理方面”的要求。 26. 2023年12月8日2910掘进工作面,董某某进行爆破作业,未持证上岗,不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定。 27. 《矿井充水性图》-480m水平泵房排水能力标注与现场不符,缺南翼2910平巷掘进工作面输水路线,不符合《煤矿防治水细则》附录二矿井水文地质图件主要内容及要求:四、矿井充水性图。	
--	--	--	---	--