

峰城区发展和改革局
2023 年 12 月检查煤矿行政处罚信息公示

序号	处罚决定日期	执法主体	执法对象	主要违法事实	处罚依据	处罚结果
1	2024 年 1 月 24 日	峰城区发展和改革局	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿	1. 31613 工作面第一部带式输送机配电点 294# 负荷开关接线未使用卡爪, 不符合《煤矿安全规程》第四百六十八条第一项和《煤矿矿井机电设备完好标准》电气设备 1.3.2 的规定, 316 轨道巷(里程标 2500m 处), 巷道顶板局部开裂离层、3 棵支护锚杆盘未贴紧岩面, 不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条的规定, 31617 采煤工作面上端头 2 棵柱径为 100mm 的单体液压支柱初撑力小于 90kN, 不符合《煤矿安全规程》第一百零一条的规定; 2. 西翼大巷煤柱工作面下面 1# 支架接顶不实, 不符合《煤矿安全规程》第一百一十四条的规定。	1. 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项; 2. 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条	1. 处罚款贰万元整 (¥20,000.00), 警告; 2. 处壹万元的罚款 (¥10,000.00)。合并罚款人民币叁万元整 (¥30,000.00), 警告。