

# 建设工程质量监督报告

工程项目名称： 鸿鑫丽景南区（工农街片区）10#楼

监督工程登记号：鲁 D040220190016

质量监督单位： 峄城区建筑业事务中心

项目质量监督工程师：孙守伟

2020 年 12 月 7 日

LZJ25-01

## 工程概况及监督工作概况表（一）

填表时间： 年 月 日

工程概况	工程名称	鸿鑫丽景南区（工农街片区）10#楼		工程造价	670万	
	建筑面积（工程规模）	6687.47M <sup>2</sup>	结构类型	剪力墙	层数	2+11
	开工时间	2019.3.10		竣工验收时间	2020.12.7	
	规划许可证号	建字第3704-2019068号		施工许可证号	370404201906240101	
	参建单位名称			法人代表姓名	项目负责人	
					姓名	联系电话
	建设单位	枣庄市志成房地产开发有限公司		贺伟	刘利清	13696320468
	勘察单位	枣庄市建筑设计研究院		魏宝科	管洪振	0632-3318220
	设计单位	枣庄市建筑设计研究院		魏宝科	王硕	8665966
	施工单位	枣庄榴园建筑工程有限公司		张厚永	姜道良	13210886388
监理单位	山东大宗工程项目管理咨询有限责任公司		孙剑	朱瑞青	18606375955	
检测机构	枣庄市峄城区建筑工程质量检测中心		刘波	贾寒琪	0632-8056796	
工程质量监督概况	监督起止时间	2019.3-2020.12		监督注册编号	鲁D040220190016	
	监督形式	抽（巡）查、重点监督		监督机构负责人	齐德峰	
	参与监督主要人员	姓名		专业	资格级别（或职称）	
	项目质量监督工程师	孙守伟		建筑工程	中级	
	项目质量监督员					

注：监督形式分为抽（巡）查、重点监督两种；已实施行政处罚的附行政处罚书。

工程概况及监督工作概况表（二）

责任主体及有关机构质量行为的监督情况	<p>建设单位质量行为记录情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工前办理了规划许可、质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可手续；</li> <li>2、按规定委托了监理单位；</li> <li>3、按规定组织了工程质量验收；</li> <li>4、按规定组织了图纸会审、设计交底。</li> </ol>
	<p>勘察、设计单位质量行为记录情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、按规定参加了地基验槽、基础、主体及竣工验收；</li> <li>2、对影响结构安全的变更出具了《设计变更通知书》；</li> </ol>
	<p>施工单位质量行为记录情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、单位资质、项目经理部管理人员资格符合要求，主要专业工种操作人员有上岗资格；</li> <li>2、分包单位资质符合要求；</li> <li>3、分项、分部、单位工程质量的检验评定符合要求；</li> <li>4、对工程施工中的质量问题已出具整改报告；</li> </ol>
	<p>监理单位质量行为记录情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、单位资质、项目监理机构的人员资格符合要求；</li> <li>2、按规定实施了见证取样制度；</li> <li>3、按规定组织工序、部位的质量验收，按规定参与工程质量竣工验收；</li> </ol>

工程概况及监督工作概况表（三）

工程 实 体 质 量 及 有 关 质 量 文 件 、 资 料 检 查 情 况	<p>地基基础过程抽查及重点部位监督检查情况：</p> <p>1、基础砼经有资质的检测机构检测符合规范要求； 2、经抽查，基础施工中未发现有影响结构安全的质量问题。</p>
	<p>主体结构过程抽查及重点部位监督检查情况：</p> <p>1、主体砼经有资质的检测机构检测符合规范要求； 2、经抽查，主体施工中未发现有影响结构安全的质量问题。</p>
	<p>装饰装修的监督检查情况：</p> <p>1、原材料检测、安全和使用功能的重点部位功能性试验资料已具备； 2、经抽查，未发现质量隐患及重大质量缺陷。</p>
	<p>安装工程的监督检查情况：</p> <p>1、原材料检测、安全和使用功能的重点部位功能性试验资料已具备； 2、经抽查，未发现质量隐患及重大质量缺陷。</p>
	<p>见证取样试验及竣工监督检查情况：</p> <p>1、有关材料、试块、试件按规定进行了见证取样试验； 2、见证取样人员资格及取样、送样程序符合要求。</p>
	<p>使用功能及室内环境质量监督检查情况：</p> <p>1、室内空气质量检测符合要求； 2、经抽查，未发现有影响使用功能的质量缺陷。</p>
	<p>质量问题整改和质量事故处理情况：</p> <p>在监督抽查过程中发现的质量问题，已在建设、监理单位的监督下进行了整改，并向监督管理部门报送了整改报告。</p>
	<p>工程质量文件、资料监督抽查情况：</p> <p>能形成有关资料，主要质量控制资料已具备。</p>

## 工程概况及监督工作概况表（四）

竣 工 验 收 监 督 情 况	对竣工验收组织和程序的评价：  该工程于2020年12月7日由建设单位组织设计、勘察、施工、监理组成验收小组，对该工程进行了竣工验收，验收组织形式和程序符合规定。
	对工程建设强制性标准执行情况评价：  建设各环节严格执行法律、法规和强制性标准
	对工程观感质量检查验收的评价：  经验收小组共同检查，工程观感质量综合评价为一般，验收合格。
	其他：（后续及甩项问题处理情况）
监督结论及备案的建议：  同意建设单位组织竣工验收，并到备案机关备案。  项目质量监督工程师(签字) <span style="float: right;">2020年12月9日</span> <span style="display: block; text-align: center;">孙守伟</span>	
建设工程质量监督机构审核意见：  监督机构负责人(签字) <span style="float: right;">2020年12月9日</span> <span style="display: block; text-align: center;">(公章)</span> 	
备注：	