

枣庄市生态环境局峰城分局

关于省环保督察热线 20230528-2 号信访转办件办理情况的报告

省环境保护督察工作领导小组办公室：

接到省环保督察热线 20230528-2 号信访转办件后，我局高度重视，立即进行办理。现将有关情况汇报如下：

一、交办信访问题基本情况

阴平镇前张村村南侧污水处理厂不投入使用处理污水，将污水直排樊庄村村西河道和河东沟内，污染环境。

二、问题属实情况

不属实。

三、调查核实情况

经核实，阴平镇污水处理厂及配套管网工程位于阴平镇东楼村南部沙河东岸，该项目与 2017 年 7 月开工建设，2019 年 11 月建设完工，同时进行了试运行。污水处理采用“预处理+水解+A²/O+二沉+絮凝沉淀+重力无阀过滤+次氯酸钠消毒”工艺，设计处理规模为 1000 立方米/天，配套收集管网 5 千米。2021 年 8 月阴平镇污水处理厂委托具有资质的山东丽沃得环保工程有限公司运行、管理，现运行正常。

四、处理整改情况

接到信访后，枣庄市生态局峰城分局根据属地管理原则，函告阴平镇。在接到反映的问题后，阴平党委政府高度重视，立即安排镇环保所现场调查处理。2023年6月2日，阴平镇政府组织人员到现场核实，具体情况如下：

1、阴平镇污水处理厂所有处理设备运行正常(现场图片见附件1)，并委托三益(山东)测试科技有限公司开展出水水质监测，经监测出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准(检测报告见附件2)。信访内容“阴平镇前张村村南侧污水处理厂不投入使处理污水，将污水直排樊庄村村西河道”情况不属实。

2、在通往污水处理厂的污水管网位于东楼村村南东西路南侧，有一检查井由于地基下沉造成污水外溢，出现部分污水流入农田周边沟渠的情况。阴平镇立即组织人员，采取应急措施，对下游沟渠进行封堵，同时使用污水泵将外溢污水抽到管网进行处理，并组织施工人员对检查井进行抢修，现该检查井已维修完毕(现场图片见附件3)，污水外溢情况已解决。

五、下一步工作

按照《峰城区环境保护工作网格化监管实施方案》的要求，进一步落实属地管理职责和网格化责任，环保所、执法队工作人员继续加大对该场地的巡查力度。

枣庄市生态环境局峰城分局

2023年6月7日



附件 1:



阴平镇污水处理厂用电监控设备



阴平镇污水处理厂设施运行正常

附件 2:

SHJ/CX-A-35 (02)

三益(山东)测试科技有限公司

检测报告

编号: 三益(检)字 2023 年第 718 号

项目名称: 明平镇污水处理厂废水

委托单位: 山东明沃环保工程有限公司

检测类别: 送样

报告日期: 2023 年 08 月 06 日

三益(山东)测试科技有限公司

SHJ/CX-A-35 (02)

三益(山东)测试科技有限公司

检测报告

样品名称	来源	检测类别	送样
委托单位名称	山东明沃环保工程有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市		
联系人	曹国林	联系电话	13863276977
采样点位	/	采样日期	/
送(送)样人	(送)曹国林		
样品状态	/	检测环境	符合要求
送(送)样日期	2023.06.05	检测日期	2023.06.05
检测项目	送样表		
检测依据			
检测设备			
检测结论	仅对送样样品负责, 不作判定。		
备注	NO 报告未检出		

制表人: 曹国林 审核人: 孙庆 授权签字人: 孙庆

第 2 页 共 2 页

SHJ/CX-A-35 (02)

三益(山东)测试科技有限公司

检测报告

废水检测检测结果表

检测项目	样品名称及样品编号	检测项目	检测结果	单位
2023.06.05	明平镇污水处理厂 TS20060501	氨氮	4.05	mg/L
		总氮	12.9	mg/L
		化学需氧量	19	mg/L
		总磷	0.18	mg/L

检测方法	分析方法来源	检出限	分析人
化学需氧量	标准: 化学需氧量测定 重铬酸钾法 HJ 829-2017	4 mg/L	送样人
总氮	标准: 水质总氮测定 碱性过硫酸钾消解分光光度法 HJ 1095-2012	0.08 mg/L	孙庆
总磷	标准: 水质总磷测定 钼钒法分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	
氨氮	标准: 水质氨氮测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	孙庆

设备名称	设备型号	仪器名称
分光光度计	750N	紫外可见分光光度计

第 2 页 共 2 页

SHJ/CX-A-35 (02)

检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章, 无效。
2. 报告内容填写齐全, 无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告数据可追溯, 修改无效。
4. 检测委托方如对本检测报告有异议, 请于自收到本报告之日起十五日内向我公司提出, 逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品, 仅对送样样品的检测结果负责; 不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意, 不得将本报告复制、传播、复制或印出。
7. 本公司保留, 本报告不得用于广告宣传和公开传播。

公司简介

三益(山东)测试科技有限公司, 成立于 2011 年 4 月, 是专业从事环境检测、检测服务的社会化检测机构, 坐落于枣庄市高新区技术开发区。公司技术力量雄厚, 检测项目齐全, 专业程度高, 配备了先进的大型试验仪器设备, 采用了高效的实验室管理体系 (ISO9001), 形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等 167 大类 2870 项检测项目的全方位检测体系。多年来, 公司在社会各界的关心支持下, 一直注重团队的培养、规范化管理, 严格按照国家质量管理体系运行, 保证检测工作科学、准确、公正、可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念, 以强大的检测能力、过硬的技术能力打造权威的第三方检测机构, 竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地址: 枣庄高新区兴城街道宁海路 255 号环保大数据产业园 8 楼
 邮政编码: 277800
 电话: 0632-5785087


附件 3



检查井外溢点



检查井维修中



检查井维修后